

Circular Nº 06/2020

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2020

Aos postos filiados ao Sindipostos,

Ref.: Problemas nas bombas de abastecimento com a aditivação do biodiesel com antioxidante no diesel - Resolução ANP 798/2019 – Solicitação de Documentos.

Prezados (as),

Conforme é de conhecimento geral e foi amplamente divulgada pelo Sindipostos através da Circular nº. 53/2019, após a mudança na Legislação que determinou a obrigatoriedade da aditivação do biodiesel com antioxidante e estabeleceu novo limite de especificação da característica estabilidade à oxidação, diversos problemas foram apresentados, especificamente em bombas de óleo diesel, nos postos revendedores em diversas regiões, relacionados com a alteração do aumento da mistura do biodiesel no diesel.

Nesse sentido, servimo-nos desta para solicitar que os postos de combustíveis que tenham passado por situações referente a mistura do biodiesel, tais como: problemas no filtro, lentidão de bombas, válvulas, travamento das unidades bombeadoras, e, principalmente, reclamações comprovadas de clientes, que enviem para o Sindicato essa documentação.

O Sindipostos está tomando as devidas providências e está diligenciando um dossiê com todas as reclamações para encaminhar aos órgãos competentes para tomarem ciência do assunto.

O Sindicato segue à disposição para sanar eventuais dúvidas de seus associados.

Atenciosamente,



Eval Galazi
Presidente.